

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



92935

Servisní knížka



Dokumentace předání vozidla

TMBJN25J2F3032667

CBZB

5452J4 FABIA CDM AMB

LMG LF9E-9P9P BB 77KW CBZB

EOA 1D2 5SJ 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA

1N2 1NW H1F 4UE 4R2 3NC 4QU 4X1

4A0 BL3 J1L QI6 8GU 6YO 9AB 8RE

7Q0 8AK BQL 8X0 4I2 B03 7MJ QN3

3L1 9P1 Q1A 7X0 9WO 8WB 7A0 3GA

7AA G03 L18 7PO FOA 3S2

Zde nalepte datový štítek



1ST0127155G

Datum převzetí/registrace^{a)} vozidla

12/09/2014

ŠKODA

CSAO Praha - Černokostecká, a.s.



595

www.csa0.cz

Partner ŠKODA

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vozidlo prodlouženou záruku? Ano Ne

Limit ŠKODA prodloužené záruky^{a)}

Roky: _____ nebo km: _____

^{a)} Podle toho, co nastane dříve.

Váš ŠKODA

Potvrzení servisních úkonů

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJN25J2F3032667
Označení typu	FABIA COM AMB TS77/1.2 M5F
Datum prodeje	2014-09-15

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-01-22
Stav km	28086 km
Číslo zakázky	A07058
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	Autoslužby Štěřboholy s.r.o. Ústřední 143/38 10200 Praha 10 Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

Váš ŠKODA

Potvrzení servisních úkonů

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJN25J2F3032667
Označení typu	FABIA COM AMB TS77/1.2 M5F
Datum prodeje	2014-09-15

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-06-06
Stav km	58205 km
Číslo zakázky	A08272
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtr prachový a pylový✓ Vložka filtru vzduchu✓ Svíčka zapalovací✓ Servis výměny brzdové kapaliny✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Autoslužby Štěrboholy s r.o. Ústřední 370/38a 10200 Praha 10 Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

Váš ŠKODA

Potvrzení servisních úkonů

Dílicí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJN25J2F3032667
Označení typu	FABIA COM AMB TS77/1.2 M5F
Datum prodeje	2014-09-15

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-03-06
Stav km	85341 km
Číslo zakázky	5259
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	TM CAR autoservis s.r.o Štěrboholská 1476/85 10200 Praha 10 CZ
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne

Váš ŠKODA

Potvrzení servisních úkonů

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJN25J2F3032667
Označení typu	FABIA COM AMB TS77/1.2 M5F
Datum prodeje	2014-09-15

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-09-17
Stav km	118228 km
Číslo zakázky	OB190426

Zjištěna drobná prasklina čelního okna v pravém spodním kvadrantu

Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtr prachový a pylový✓ Filtr prachový a pylový <i>VZDUCHOVÝ</i>✓ Vložka filtru vzduchu✓ Svíčka zapalovací✓ Zařízení tazné✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Vladimír Novák Konojedy 80 281 63 Konojedy CZ
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne



Kompletní potvrzení

ŠKODA



ČSAO Praha - ěrnokostecká, a.s.
 ěrnokostecká 114/595
 108 34 Praha 10
 Tel.: +420272704041
 www.csao.cz

Data vozidla

VIN	TMBJN25J2F3032667
Označení typu	FABIA COM AMB TS77/1.2 MSF
Datum prodeje	12.9.2017

Prohlídka předprodejní

Datum	2014-08-08
Stav km	0 km
Číslo zakázky	319415
Provedeno	ĚSAO Praha-Ěrnokostecká,a.s Ěrnokostecká 114/565 10834 Praha 10 Ěeská republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)