

## Servisní plán Audi

Pro vozidla s digitálním servisním plánem

93041

Audi  
Vorsprung durch Technik





## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WAUZZZ4L4FD029019
Označení typu	Q7 quat. TDI3.0 V6180 A8
Datum prodeje	2015-04-20

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-02-03
Stav km	29328 km
Číslo zakázky	295108
Provedeno	PIA CZ - Olomouc Kafkova 474/1 779 00 Olomouc Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka předprodejní

Datum	2015-04-07
Stav km	0 km
Číslo zakázky	580728
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2019-04-19 Stav km 120000 KM
Provedeno	PIA CZ - Brno Øipská 13a 62700 Brno Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.  
Audi Service

401-21636  
Kafkova 474/1  
779 00 Olomouc



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WAUZZZ4L4FD029019
Označení typu	Q7 quat. TDI3.0 V6180 A8
Datum prodeje	2015-04-20

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-05-10
Stav km	173462 km
Číslo zakázky	263344
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznětového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	SAMOHYL MOTOR_OLOMOUC Tø. Kosmonautů 846/2 779 00 Olomouc Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-10-26
Stav km	145712 km
Číslo zakázky	369091
Provedeno	RT TORAX Sjízdňá 2 721 00 Ostrava - Svinov Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2017-05-17
Stav km	119520 km
Číslo zakázky	363330
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznětového motoru ✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	RT TORAX, s.r.o. Sjízdná 2 721 00 Ostrava - Svinov Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2016-12-05
Stav km	89816 km
Číslo zakázky	247933
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	SAMOHYL MOTOR - OLOMOUC Tø. Kosmonautù 846/2 779 00 Olomouc Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2016-06-17
Stav km	58249 km
Číslo zakázky	243184
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznětového motoru ✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	SAMOHYL MOTOR - OLOMOUC Tø. Kosmonautù 846/2 779 00 Olomouc Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

# Audi

## Potvrzení servisních úkonů



### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-02-03
Stav km	29328 km
Číslo zakázky	295108
Provedeno	PIA CZ - Olomouc Kafkova 474/1 779 00 Olomouc Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka předprodejni

Datum	2015-04-07
Stav km	0 km
Číslo zakázky	580728
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2019-04-19 Stav km 120000 KM
Provedeno	PIA CZ - Brno Øipská 13a 62700 Brno Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



## Dílní potvrzení

---

### Data vozidla

VIN	WAUZZZ4L4FD029019
Označení typu	Q7 quat. TDI3.0 V6180 AB
Datum prodeje	2015-04-20

---

### Navazující záruka

Ukončení smlouvy	2019-04-19
Stav km	120000 KM

---

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-10-26
Stav km	145712 km
Číslo zakázky	369091
Provedeno	RT TORAX Sjízdna 2 721 00 Ostrava - Svinov Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla


VIN	WAUZZZ4L4FD029019
Označení typu	Q7 quat. TDI3.0 V6180 A8
Datum prodeje	2015-04-20

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-12-05
Stav km	89816 km
Číslo zakázky	247933
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	SAMOHYL MOTOR - OLOMOUČ Tø. Kosmonautů 846/2 779 00 Olomouc Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-06-17
Stav km	58249 km
Číslo zakázky	243184
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznětového motoru ✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	SAMOHYL MOTOR - OLOMOUČ Tø. Kosmonautů 846/2 779 00 Olomouc Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



## Dílní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WAUZZZ4L4FD029019
Označení typu	Q7 quat. TDI3.0 V6180 A8
Datum prodeje	2015-04-20

### Navazující záruka

Ukončení smlouvy	2019-04-19
Stav km	120000 KM

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-05-17
Stav km	119520 km
Číslo zakázky	363330
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	RT TORAX, s.r.o. Sjízdná 2 721 00 Ostrava - Svinov Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)