

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3615835263
Datum aktivace kuponu:	13. 11. 2024 11:44:00
Platnost do:	13. 12. 2024 11:44:00

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WBA31AM0807K83830

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
BMW

Model  
ŘADA 2

Typ karoserie  
sedan/limuzína

Druh vozidla  
osobní

Palivo  
nafta

Výkon  
110 kW

Objem  
1995 ccm

Datum výroby  
18. 03. 2022

Datum 1. registrace  
14. 04. 2022

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.








### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2022</b>	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 18. 03. 2022 Stáří vozidla: 2 roky 7 měsíců Barva vozidla: alpinweiss 3 - kód 0300 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici</p>			
březen	5 km	 Německo	Záznam tachometru
duben		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 14. 04. 2022 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 14. 04. 2022 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BILÁ</p>			
duben		 Česko	Vystavení technického průkazu
<b>2023</b>	únor	27 000 km	 Česko Záznam tachometru
	září	53 000 km	 Česko Záznam tachometru
	prosinec	58 500 km	Záznam tachometru
<b>2024</b>	leden	61 000 km	 Česko Záznam tachometru
	květen	77 500 km	Záznam tachometru
	září		 Česko Poškození

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	09/2024
Země	ČR
Výše škody	31 141 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana



**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 13. 11. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 13. 11. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 11. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 11. 2024
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	BMW SERIES 2(31AM) 2.0 218d Gran Coupe
Motor	1 995 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,0 / 3,6 / 4,2
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku	
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Rekuperace brzdové energie motor	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil	
Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení	

Funkčnost	
-----------	--



## Standardní vybavení

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, 0, bezdrátové připojení Apple a bezdrátové připojení Android

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, GS6-59WG, typ - manuální

Multifunkční displej 10,30, Přístrojový panel 1 a 26,2, multifunkční displej 10,30, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1 a 26,2

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání - dotykem na obrazovku, zdroj dat - internet, barevný displej, 10,30 " uhlopříčka, dopravní informace, 26,2 a 36

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6 a subwoofer

Počítač: průměrná spotřeba

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

**Standardní vybavení**

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání Alexa

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, služby concierge, 36 a asistence při poruše

Text na hlas / hlas na text

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Vyhřívání ostřikovače

**Komfort**

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display a pylový filtr

**Exteriér**

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 7,0 " šířka, 40,6 a 17,8

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Typ barvy: černá

**Sedadla/potahy sedadel**

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

**Interiér**

**Standardní vybavení**

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

System vstupního osvětlení

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko

**Ostatní**

Pevné zadní okno

**Volitelná výbava****Pakety**

Model M Sport

Odkládací paket

Světelný paket

**Funkčnost**

Bez označení modelu

M sportovní podvozek (včetně snížení o 10 mm)

M sportovní řízení

Přední a zadní parkovací asistent (PDC)

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdou funkcí

Zvětšená palivová nádrž (+ 8 l)

**Volanty/interiéry/funkčnost sedadel**

Kombinace látka Trigon/umělá kůže Sensatec antracit/černá

M sportovní kožený volant

Obložení interiéru "Illuminated Berlin" s osvětlením

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloňováním

## Volitelná výbava

## Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná bederní opěrka

Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce

## Exteriér

LED mlhové světlomety

## Kola/Pneumatiky

18" M kola z lehké slitiny V-spoke 554 M

## Komfort

2zónová automatická klimatizace

Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B-sloupku)

## Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

HiFi systém - 10 reproduktorů (205 W)

WiFi hotspot

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	29. 04. 2024	<a href="#">Více info</a>
airbag / zranění	30. 05. 2023	<a href="#">Více info</a>
bezpečnostní pásy / zranění	14. 05. 2023	<a href="#">Více info</a>

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
zámek dveří / zranění	11. 12. 2022	<a href="#">Více info</a>
požár / zranění	08. 07. 2022	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	alpinweiss 3 - kód 0300
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	13. 11. 2024
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

### Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AA SEDAN
Datum první registrace vozidla	14.04.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	14.04.2022
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	218D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	BAYER. MOT. WERKE AG
Typ motoru	B47C20B
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	222
Maximální hmotnost povolená (kg)	2015
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2015

### Technický popis - rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4526
Šířka celková (mm)	1800
Výška celková (mm)	1420

## Technický popis - rozšířený

Rozvor (mm)	2670
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1080/1080
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1020/1020
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3315/3315
Ráfky náprava 1	8,0Jx18/ET54
Pneumatiky náprava 1	225/40 R18 92 Y
Ráfky náprava 2	8,0Jx18/ET54
Pneumatiky náprava 2	225/40 R18 92 Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	4,9
Emise CO2 (g/km)	129

### 13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.