




# Dacia **Duster**

Kezelési **útmutató**

# KARBANTARTÁS IGAZOLÁSA (1/6)

VIN szám: VF1HJDZ086J526455

Dátum: 21.06.2008 Km: 14901 Számla száma:		Megjegyzések/egyebek
<b>A beavatkozás típusa:</b> Felülvizsgálat <input checked="" type="checkbox"/>		Akirogálás Pollen
<b>Átrozdásodási ellenőrzés:</b> OK <input type="checkbox"/> Nem OK* <input type="checkbox"/> *Lásd a megfelelő oldalt		
Pecsét SCHÜDLER M3 KFT. H42 Bp., Tengerészem u. 59/A Adószám: 1809228-2-42 1.		
Dátum: 17.8.23 Km: 36.735 Számla száma:		Megjegyzések/egyebek
<b>A beavatkozás típusa:</b> Felülvizsgálat <input checked="" type="checkbox"/>		mot. olaj P Filter Pórhelyek
<b>Átrozdásodási ellenőrzés:</b> OK <input checked="" type="checkbox"/> Nem OK* <input type="checkbox"/> *Lásd a megfelelő oldalt		
Pecsét  Servis - pneuservis - pújčovna AW AutoWise s.r.o. Strojirenská 259/16, 155 21 Praha - Zličín		
Dátum: Km: Számla száma:		Megjegyzések/egyebek
<b>A beavatkozás típusa:</b> Felülvizsgálat <input type="checkbox"/>		
<b>Átrozdásodási ellenőrzés:</b> OK <input type="checkbox"/> Nem OK* <input type="checkbox"/> *Lásd a megfelelő oldalt		
Pecsét		