

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



CITIGO, FABIA, OCTAVIA, OCTAVIA TOUR, ROOMSTER
SUPERB, YETI
SERVICEPLAN

404/8

Voertuiggegevens

Identificatienr. van het voertuig

Typebeschrijving

Versnellingsbak/laknummer/interieurinrichting/motorvermogen/motorcode

Opties



TMBJJ73T2C9045702 CAYC



3T5311 SUP. CD CR DPF ELE

MDM LF8L-2G2G LA 77KW CAYC

EOW 1D0 5SL 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA

1N3 1NL HOR 4UP 3NW 3QT 4X3

4A4 8ZF J2D 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM

7T6 8AY 8QL 8X1 4K3 B02 G54 QN0

3L4 9P3 Q2J 7X5 9W8 8WD 7A0 3GG

GG1 7MQ L10 7P1 FOA 2UC 3S9

Code Radio: 0000

Datum aanneming voertuig:

20 08 12


Stempel en handtekening van de verkoper

Ik bevestig dat het voertuig in orde was op het ogenblik dat ik het heb aangenomen en dat ik vertrouwd werd gemaakt met de correcte bediening en garantievoorwaarden.

Handtekening van de koper (zie „Gegevens over bezitter van het voertuig”, pagina 2).


* anderhand! indicatie service display of max 30000 km of jaar

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Datum: 4/11/15			Km-stand: 30322		
Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Grote Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Service uitgevoerd:		
Interval Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 <p>Stempel ŠKODA Servicepartner</p>		
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Remvloeistof verversen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging luchtfilterelement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Olie verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:		
				Km-stand: 60.000	
				Datum: 1/15	
			(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)		


^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade ⇒ pagina 18, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: <u>2/12/15</u>		Km-stand: <u>64242</u>			
Uitgevoerd werd:	ja	nee	ja	nee	
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Grote Onderhoud Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service uitgevoerd:		
Interval Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 <p>Stempel ŠKODA Servicepartner</p>		
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Remvloeistof verversen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging luchtfilterelement <i>(zulle)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:	
Olie verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Km-stand: <u>94.000</u>
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Datum: <u>12/15</u>
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)	


^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade ⇒ pagina 22, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: <u>29/08/14</u>			Km-stand: <u>96925</u>		
Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Service uitgevoerd:  Stempel ŠKODA Servicepartner		
Grote Onderhoud Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Interval Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Remvloeistof ververset	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging brandstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging luchtfilterelement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Olie ververset en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)		
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade ⇒ pagina 24, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum:	03/06/2015		Km-stand:	127 179	
Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Grote Onderhoud Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service uitgevoerd:	 <p>Stempel SKODA Servicepartner</p>	
Interval Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remvloeistof ververset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging brandstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging luchtfilterelement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Olie ververset en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:		
				Km-stand:	157 000
				Datum:	06/2017
			(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)		

^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade ⇒ pagina 26, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 29/03/2016

Km-stand: 157 108

Uitgevoerd werd:

Kleine Onderhoud Service

Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt

Grote Onderhoud Service

Interval Service

Carrosserie op lakschade controleren^{a)}

Remvloeistof verversen

Extra elke 60.000 km of 4 jaar

Vervanging brandstoffilter

Bougies vervangen

Vervanging luchtfilterelement

Olie verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen

Vervanging getande riem

Vervanging spanrol getande riem

ja nee


<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ja nee

Vervanging lambdasonde

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Service uitgevoerd:



Stempel ŠKODA Servicepartner

Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:

Km-stand: _____

Datum: _____

(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)


^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade ⇒ pagina 28, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum:	5.2.2018		Km-stand:	187 582	
Uitgevoerd werd:	ja	nee	ja	nee	
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Grote Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Service uitgevoerd:</p> <p>olie + olieový filtr</p> <p>vakuumový filtr</p> <p>palivový filtr</p> <p style="text-align: right;">PAVEL RADOŇ AUTOSERVIS Husova 78, 538 54 Luže IČ: 727 77 818 DIČ: CZ6603210878 Mob.: 777 233 258-608 500 567</p> <p style="text-align: center;">Stempel ŠKODA Servicepartner</p> </div>		
Interval Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remvloeistof verversen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging brandstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging luchtfilterelement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Olie verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)		

^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade ⇒ pagina 30, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum:	8. 11. 2018		Km-stand:	201693	
Uitgevoerd werd:	ja	nee	ja	nee	
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAVEL RADOŇ AUTOSERVIS Husova 78, 538 54 Luže IČ: 727 77 818 DIČ: CZ6603210878 Mob.: 777 233 258 • 608 500 567</p>  <p>Stempel ŠKODA Servicepartner</p> </div>		
* motorový olej + filtr Grote Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Interval Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remvloeistof verversen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging luchtfilterelement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Olie verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Datum:	11/ 2019
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)		

^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade ⇒ pagina 32, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

* olej motorový 5W30
 + nemrznoucí směs oštrikovačů
 + výměna předních brzd. destiček a kotoučů
 nemrznoucí směs chladiče -40°C

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 24.10.2019 Km-stand: 217811

Uitgevoerd werd:	ja	nee	ja	nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Grote Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Service uitgevoerd:</p> <p style="text-align: center;">PAVEL RADOŇ AUTOSERVIS Husova 78, 538 54 Luže IČ: 727 77 818 DIČ: CZ6603210878 Mob.: 777 233 258 • 608 500 567</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Stempel ŠKODA Servicepartner</p> </div>	
Interval Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Remvloeistof verversen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vervanging brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vervanging luchtfilterelement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Olie verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)	

^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade => pagina 34, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

* olej motorový 5W30 + filtr
 * vzduchový filtr
 * přehoz prahu

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum:	5.1. 2020		Km-stand:	222 592	
Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Grote Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service uitgevoerd:		
Interval Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remvloeistof verversen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging luchtfilterelement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Olie verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:		
				Km-stand:	312 000
				Datum:	5.1. 2025
			(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)		

^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade ⇒ pagina 36, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

POZVOŠOVA SANA UCETINE VOZNIHO CERPACA


Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum:	4.9.2020		Km-stand:	232029	
Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vervanging lambdasonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Grote Onderhoud Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service uitgevoerd: <i>motorový olej + olejový filtr</i> PAVEL RADOŇ AUTOSERVIS Husova 78, 538 54 Luže IČ: 727 77 818 DIČ: CZ6603210878 Mob.: 777 233 258 • 608 500 567 Stempel ŠKODA Servicepartner <i>pa/</i>		
Interval Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Carrosserie op lakschade controleren ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service: Km-stand: <u>242029</u> Datum: <u>09/2021</u>		
Remvloeistof verversen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)		
Vervanging brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bougies vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>STK + emise sne' prohlídka</i>		
Vervanging luchtfilterelement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Olie verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vervanging spanrol getande riem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

^{a)} Bevestig de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteer eventuele schade => pagina 38, Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Corrosiebescherming van de carrosserie controleren

Teken in de afbeelding de onderdelen die gerepareerd of vervangen moeten worden.



Afbeelding 12 Carrosserie

B3T-0236

25.5.2021

Ja Nee

242.994

Defecten vastgesteld

Uitvoerige beschrijving van vastgestelde defecten:

motor. olij + filter
vzduch. filter
kabin. filter + dezinfekce
pali'vny' filter
pricho x pneu

Controle uitgevoerd door:

0572022
nebo 253000

Stempel ŠKODA Servicepartner

De klant bevestigt dat hij over de omvang van de beschadiging aan de corrosiebescherming en reparatiemogelijkheden geïnformeerd is.

Handtekening van de klant

PAVEL RADOŇ
AUTOSERVIS



Husova 78, 538 54 Luže

IČ: 727 77 818 DIČ: CZ6603210878

Mob.: 777 233 258 - 608 500 567

Re 1

Werkplaatsnotities

<p>Km-stand: 254 998</p> <p>Datum: 4. 4. 2022</p> <p>Opmerkingen: olie + filter vzduch. filter kabin. filter + dezinfekce průběžná kontrola 04/2023 nebo 268000 km.</p>	<p>PAVEL RADOŇ AUTOSERVIS Husova 78, 538 54 Luže IČ: 727 77 818 DIČ: CZ6603210878 Mob.: 777 233 258 • 608 500 567</p>  <p>Stempel ŠKODA Servicepartner</p>
<p>Km-stand: 273 246</p> <p>Datum: 22. 2. 2023</p> <p>Opmerkingen: olie + filter vzduch. filter kabin. filter + dezinfekce průběžná kontrola 02/2024 nebo 283300</p>	<p>PAVEL RADOŇ AUTOSERVIS Husova 78, 538 54 Luže IČ: 727 77 818 DIČ: CZ6603210878 Mob.: 777 233 258 • 608 500 567</p>  <p>Stempel ŠKODA Servicepartner</p>

Werkplaatsnotities

Km-stand: 288900

Datum: 8.11.2023

Opmerkingen: olie + filter olie
1x luchtovv' filter
Kabinov' filter + deurenfleece
prist' kontrola: 298900km nebo 11/2024

PAVEL RADOŇ
AUTOSERVIS
Husova 78, 538 54 Luže
IČ: 727 77 818 DIČ: CZ6603210878
Mbb: 777 233 258 • 608 500 567

[Signature]
Stempel ŠKODA Servicepartner

Km-stand: _____

Datum: _____

Opmerkingen: _____

Stempel ŠKODA Servicepartner