

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 246

1) Motor

Svítlí výstražná kontrolka poruchy motoru a servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Poškozeno pravé i levé zpětné zrcátko.

Interiér vozidla znečištěn a opotřeben. Poškozeny výplně zadních dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15