

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla:

Skladové číslo: 285

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Akumulátor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Poškozena - ohořelá a deformována zadní část vozidla - víko zavazadlového prostoru.

Zadní dveře nelícují s ostatními panely.

Poškozen lak na PP a LZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Poškozen - ohořelý zadní nárazník, zadní světlomety a elektroinstalace v zadní části vozidla.

Místně poškozen lak na předním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40