

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 43

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Akumulátor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 5) Skříň karoserie

Místně poškozeny plastové kryty blatníků.

Deformace na PP a PZ dveřích. Oděrky laku na LP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 6) Výbava karoserie

Místně poškozen zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15