

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 70

1) Motor

Motor je z vozidla demontován. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka je z vozidla demontována. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Kabina s výbavou

Opotřebeno čalounění levého sedadla. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Rám s příslušenstvím

Rám místně poškozen korozí. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

7) Nástavba

Místně poškozena pravá zadní část rámu nástavby. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10