OPEL
Servisní a záruční knížka
OPEL
4882

Mezinárodní záruční certifikát

1. majitel

Model vozidla

MOVANO

Identifikační číslo vozidla

WOVMR4605MD265566

Jméno / číslo zákazníka

INNBAU s.r.o.

Číslo registrační značky

8AZ 7277

Místo, datum předání

PRAHA 22.12.2021

Datum prvního přihlášení

21.12.2021

Razítko a podpis prodávajícího autorizovaného partnera Opel

Lukas Stalger
Černokostelecká 122, Praha 10
IČ: 261 402 17, DIČ: CZ26140217
Tel.: 271 009 111, www.auto-stalger.cz

PRODEJ

Opel Automobile GmbH, O-Automobil Import s r.o a předávající partner Opel ukládají osobní údaje o kupujících nových vozidel Opel z výrobního závodu pro účely podpory zákazníků a nakládají s nimi v souladu s místními předpisy na ochranu údajů.

Tento dokument Vás opravňuje pověřit jakéhokoli Opel partnera v Evropě vykonáním servisních kontrol a záruční práce.

22.12.2021

Počátek běhu záruční lhůty

2. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

3. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

4. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

Potvrzení servisních prací

Provedené servisní prohlídky jsou doloženy na následujících stranách.

Servisní prohlídka by se měla provést vždy, když se tento požadavek objeví na servisním displeji, nicméně ne později než v servisních intervalech stanovených v uživatelské příručce.

Povolené kvality a viskozity motorového oleje, viz uživatelská příručka.

Pro vozidla se zážehovým motorem je vyžadována naplněná palivová nádrž.

Práce se označuje pomocí ano nebo ne

Ano = bylo vyměněno

Ne = výměna nebyla nutná

Poznámky

Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.

Servisní prohlídka: V mezidobí ☐ Hlavní ☒

Datum 15.1.24 km 21302

Motorový olej

Jakost: Dekos 2

Viskozita: 5 W- 30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina -35 °C

Ano	Ne	
☐	☒	Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒	☐	Pylový filtr
☐	☒	Vzduchový filtr
☐	☒	Drážkovaný klínový řemen
☐	☒	Ozubený řemen
☐	☒	Palivový filtr
☐	☒	Olej převodovky
☐	☒	Brzdová kapalina
☐	☒	Sada na opravu pneumatik
☐	☒	Přední / zadní brzdové destičky
☐	☒	Zapalovací svíčky
☐	☒	Chladicí kapaliny
☐	☒	Aditiva do paliva

Autorizovaný servis razítko a podpis

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 1/2026 km 61 302

(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

AUTO STAIGER

Černokostelecká 122, Praha 10
IČ: 261 402 17, DIČ: CZ26140217
Tel.: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

SERVIS