



NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

Garanční knížka

53043

141 283 443

Prohlášení při prodeji - pro majitele

Potvrzuji tímto, že vůz nejevil při předání známky poškození a funkční nedostatky a že jsem obdržel GARANČNÍ KNIŽKU a jsem seznámen s následujícími skutečnostmi:

1. Termíny a podmínkami záruky
2. Rozsahem předepsané údržby a servisu

Model: 140 10i MIT FAMILY PLUS ORB

Číslo vozidla (VIN): N L H A 8 5 1 A A F Z 0 5 0 1 3 3

Číslo klíče: _____ Kód barvy: P/W

Jméno majitele: PV-AMBULANCE S.F.O.

Adresa majitele: NERUDOVA 2397/3, CHEB

PSČ: 35002 Tel.: 354 435 689

E-mail: provoz@pv-nam.cz

Datum prodeje:

den	měsíc	rok
<u>10</u>	<u>10</u>	<u>2014</u>

Konec záruky:

den	měsíc	rok
<u>9</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>



PROVOZOVNA **ALCON** U Hilarie 3

Razítko a podpis prodejce:

so sídlem Nigolova 1/116, 166 21 Praha 6

DIČ: CZ28420349, tel./fax: 354 430 013

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE

Vážená majitelko, vážený majiteli, vozidla Hyundai jsou vybavena moderními motory, které pro svůj bezporuchový chod vyžadují kvalitní pohonné hmoty. V této souvislosti Vám proto doporučujeme čerpat pohonné hmoty pouze u značkových čerpacích stanic, kde je zaručena jejich kvalita. Používání bionafty není dovoleno.


Upozornění:

V případě, že autorizovaný opravce zjistí a prokáže, že byly použity nekvalitní pohonné hmoty, není možno akceptovat případné reklamace.

Podpisem této garanční knižky výslovně souhlasím se zařazením mých osobních údajů do marketingové databáze prodejce, společnosti HYUNDAI MOTOR CZECH s.r.o. a všech dalších zpracovatelů této databáze, a tedy i se shromažďováním, zpracováním a užitím těchto údajů za účelem nabízení obchodu, služeb a průzkumu nabídky zboží a služeb a to vše týkající se zboží, se kterým prodejce a společnost HYUNDAI MOTOR CZECH s.r.o. obchodují. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání mou osobou.

Podpis zákazníka: Ung 77

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku - 1. rok



A úder kamenem nebo posyp. mat.
B jamka, hrbol
C poškrábání
D poškození karoserie

E chyba laku
F konzervovat podvozek
G jiné
X nepoškozeno

1	12
2	13
3	14
4	15
5	16
6	17
7	18
8	19
9	20
10	21
11	

Poznámky:

o.k.

Odstranění poškození dne: _____ Stav tachometru v km: _____

Prohlídka vykonaná dne: 19.10.15 Stav tachometru v km: 2569

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI DOVOZOVNA




HYUNDAI

se sídlem Bělohorská 155 21 Praha 5

DIČ: CZ28420349, tel./fax: 354 430 01;

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku - 3. rok



A úder kamenem nebo posyp. mat.
 B jamka, hrbol
 C poškrábání
 D poškození karoserie
 E chyba laku
 F konzervovat podvozek
 G jiné
 X nepoškozeno

1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11			

Poznámky:


O.K

Odstranění poškození dne: _____ Stav tachometru v km: _____

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Prohlídka vykonána dne: 5. 11. 2005 Stav tachometru v km: 77 km
HYUNDAI
 PROVOZOVNA **ALGON**
 se sídlem Ringhofferova 17115, 155 21 Praha 5
 DIČ: CZ28420349, tel./fax: 354 430 013
 U Hlárky 3 350 02 Cheb
 Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI: *Culak*

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku - 5. rok



A úder kamenem nebo posyp. mat.
B jamka, hrbol
C poškrábání
D poškození karoserie
E chyba laku
F konzervovat podvozek
G jiné
X nepoškozeno

1	_____	12	C
2	_____	13	E
3	_____	14	E
4	_____	15	_____
5	_____	16	_____
6	_____	17	_____
7	C	18	_____
8	_____	19	_____
9	_____	20	_____
10	_____	21	_____
11	_____		

Poznámky:

OK


Prohlídka vykonaná dne: 23/10/13 Stav tachometru v km: 28696km

Odstranění poškození dne: _____ Stav tachometru v km: _____

HYUNDAI
Podpis autorizovaného opravce HYUNDAI:
MILARIE 3
se sídlem Píngholfova 1115, 155 01 Praha 5
DIČ: CZ28420349, tel. max: 354 430 013

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku - 7. rok



A úder kamenem nebo posyp. mat.
B jamka, hrbol
C poškrábání
D poškození karoserie
E chyba laku
F konzervovat podvozek
G jiné
X nepoškozeno

1	_____	12	_____
2	_____	13	_____
3	_____	14	_____
4	_____	15	_____
5	_____	16	_____
6	_____	17	_____
7	_____	18	_____
8	_____	19	_____
9	_____	20	_____
10	_____	21	_____
11	_____		

Poznámky:

Prohlídka vykonaná dne: 8.10.20 Stav tachometru v km: 32187 km

Odstranění poškození dne: _____ Stav tachometru v km: _____

HYUNDAI
PROVOZOVNA
ALCON
U Hilárie 3
350 02 Cheb
DIČ: CZ28420349, tel./fax: 354 430 013

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI: