

Hyundai i20 1.2i GO **RZ: 9B9 7918**

VIN: NLHBA51BAFZ339810

Prohlídka	základní	**TP**	UG 188770
Datum a místo prohlídky	02.11. 2026, Praha	**Uvedeno do provozu**	20.11. 2014
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	**Počet držitelů**	1
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 7°C	**Původ vozidla**	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	**Palivo / objem motoru**	BA / 1 248 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	**Typ motoru / výkon**	G4LA / 62,5 kw
Vozidlo poškozeno	ANO	**Stav tachometru**	133 908 km
Vozidlo pojízdné	ANO	**Servisní kniha**	ANO
Barva vozidla	bílá	**Platnost TK**	09/2026

Poslední záznam v servisní knize: 10.04. 2026 / 101 202 km

Základní prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, mlhové světlomety, servořízení, nastavitelný multifunkční volant, orig. audio, BC, el. ovládání oken předních dveří, el. ovládaná vnější zpětná zrcátka, 10x airbag, manuální klimatizace, ABS, ESP, tempomat

Převodovka manuální – 5°

Pneumatiky na vozidle

		THP %			**THP %**
LP	L – Barum 185/60 R15	70	PP	L – Dunlop 185/60 R15 - R	70
LZ	L – Barum 185/60 R15	70	PZ	L – Barum 185/60 R15	70
R	L – Barum 185/60 R15	0			

THP…technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech
L…letní dezén
Z…zimní dezén
AS…celoroční

V Praze dne 05.11. 2026 Zpracoval: Tomáš Taraba

Technický stav vozidla Hyundai i20 1.2i VIN: NLHBA51BAFZ339810

Motor + spojka
Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.
Spojka, záběr plynulý, ve spodní třetině zdvihu pedálu. Doporučena kontrola.

Převodovka
Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele
Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení
Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. PP kolo rezerva, orig. litý disk, odřený uložený s proraženou pneumatikou v zav. prostoru

Zadní náprava
Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený PZ litý disk kola.

Brzdový systém
Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

Karoserie
Karoserie poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, odřený a deformovaný. PZ dveře, odřené a deformované. PP dveře, odřené a deformované. PP blatník, poškozený, silně deformovaný, poškozené plastové nadkolí. Střecha, oděrky, promáčklina v PZ části. Detailní soupis poškození možný, až po demontáži jednotlivých dílů.

Příslušenství a výbava karoserie
Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Odřené výplně dveří. Víko odkládací přihrádky před spolujezdcem + středový tunel, silně odřené. Degradované a odřené plastové díly v interiéru. Oloupaný potah věnce volantu. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozený PP světlomet. Poškozený PP mlhový světlomet. Poškozený přední nárazník. Zadní nárazník, odřený P lem, poškozená LZ odrazka.

Fotodokumentace ve zvláštním souboru